

Übersicht über die Dächer der Immobilien des Landratsamtes Waldshut:

Landratsamt 79761 Waldshut, Kaiserstr. 110	Flachdach	Dachsanierung erforderlich, diverse Aufbauten
Badenwerk 79761 Waldshut, Gartenstraße 3-9	Flachgeneig- tes Dach	kleine Fläche, am Rand von der Attika beschattet, statisch zu prüfen
Amt f. Berufliche Eingliederung 79761 Waldshut, Waldtorstr. 14	Satteldach	aus statischen Gründen darf der Dachstuhl nicht zusätzlich belastet werden
Gewerbliche Schulen WT 79761 Waldshut, Friedrichstraße 22	Flachdach	fehlende Dachsanierung des Altbaus, danach für Photovoltaikanlage eventuell geeignet
Kaufm. Schulen WT 79761 Waldshut, Friedrichstraße 18	Satteldach	eine Seite ist süd-ost ausgerichtet, statisch zu prüfen
Justus-von-Liebig-Schule 79761 Waldshut, Von-Kilian-Straße 5	Flachdach	Anlage bereits vorhanden
Gewerbliche Schulen BS 79713 Bad Säckingen, Rippolinger Straße 2	Schmetter- lingsdach	Aufgrund der Dachform und aus statischen Grün- den für eine Photovoltaikanlage ungeeignet
Rudolf-Eberle-Schule BS (Kaufm. Schule) 79713 Bad Säckingen, Rippolinger Straße 3	Flachdach	Anlage bereits vorhanden
Hauswirtschaftliche Schulen BS 79713 Bad Säckingen, Rippolinger Straße 1	Satteldach	Anlage bereits vorhanden
Martin-Gerbert-Schule (Förderschule) 79848 Bonndorf, Schwimmbadstraße 16	Flachdach	Dachsanierung erforderlich
Rudolf-Graber-Schule BS (Förderschule) 79713 Bad Säckingen, Werderstraße 20	Flachdach	Dachsanierung erforderlich, kleine Dachflächen
Langensteinschule (Förderschule) 79761 WT-Tiengen, Wutachstraße 12	Flachdach	Dachsanierung erforderlich
Waldtorschule (Förderschule) 79761 Waldshut, Waldtorstraße 12	Flachdach	Dachsanierung erforderlich
Schule f. Geistigbehinderte Laufenburg 79725 Laufenburg, Schulstraße 1	Satteldach	Denkmalgeschütztes Gebäude
Carl-Heinrich-Rösch-Schule 79761 WT-Tiengen, Wutachstraße 14	Satteldach	aus statischen Gründen nicht möglich
Wutachschule 79761 WT-Tiengen, Sudetenstraße 13 – 15	Satteldach	Ost-west Ausrichtung, teilweise durch Bäume beschattet
Sporthalle am Chilbiplatz 79761 Waldshut, Chilbiweg 9	dreifach Py- ramidendach	befindet sich im Schatten eines Hügels, statisch bedenklich