



**LANDKREIS
WALDSHUT**

Gebäudeunterhaltungsprogramm



Amt für Kreisschulen und Liegenschaften

Gebäudeunterhaltungsprogramm
Übersicht über die Investitionssummen nach Haushaltsjahren

Liegenschaft	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbeschule Bad Säckingen				65.000 €	455.000 €	180.000 €		500.000 € 1)		
Gewerbeschule Waldshut		655.000 €	900.000 €	650.000 €	250.000 €	250.000 €	100.00 €			
Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen			50.000 €	30.000 €	40.000 €	50.000 €	350.000 €			
Kaufmännische Schule Waldshut		130.000 €	45.000 €	115.000 €	266.000 €					
Hauswirtschaftliche Schule Bad Säckingen					35.000 €				300.000 €	
Justus-von-Liebig Schule Waldshut					40.000 €	50.000 €				
Rudolf-Graber-Schule Bad Säckingen				105.000 €		150.000 €	750.000 €			
Langensteinschule Tiengen							615.000 €			
Waldtorschule Waldshut		16.000 €	20.000 €	50.000 €			150.000 €	500.000 €		
Laufenschule Laufenburg				60.000 €				580.000 €		
Carl-Heinrich-Rösch-Schule Tiengen							500.000 €			
Wutachschule				100.000 €	100.000 €			400.000 €		
Dreiteilige Sporthalle Bad Säckingen					280.000 €	280.000 €				
Chilbi Sporthalle Waldshut						100.000 €		500.000 €		
Verwaltungsgebäude Landratsamt			975.000 €	1.195.000 €	2.050.000 €	1.705.000 €	900.000 €	200.000 €		
Verwaltungsgebäude Gartenstraße				50.000 € 3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)
Jobcenter Waldshut, Waldtorstr. 14				50.000 € 2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)
Kreiswohngebäude Laufenburg				60.000 €						
Tiefgarage Landratsamt	1.000.000 €	300.000 €								
Heimatmuseum Hüslü			60.000 €							
Ruine Küssaburg				56.000 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €			
Summe	1.000.000 €	1.101.000 €	2.050.000 €	2.586.000 €	3.566.000 €	2.865.000 €	3.415.000 €	2.680.000 €	300.000 €	0 €

Gesamtsumme 2011 - 2020

- 1) Gewerbeschule Bad Säckingen, Maßnahme wird nur dann durchgeführt, wenn Fassade ohnehin erneuert werden müsste.
- 2) Jobcenter Waldshut, vorläufig ausgesetzt, bis zur Entscheidung über Neubauvorhaben
- 3) Verwaltungsgebäude Gartenstrasse, vorläufig ausgesetzt, bis zur Entscheidung über Neubauvorhaben

Amt für Kreisschulen und Liegenschaften

Anschriftenverzeichnis der kreiseigenen Schulen und Liegenschaften

Gebäude	Straße	Postleitzahl	Ort	Seite
Gewerbeschule Bad Säckingen	Rippolinger Str. 2	79713	Bad Säckingen	4
Gewerbliche Schulen Waldshut	Friedrichstr. 22	79761	Waldshut-Tiengen	5
Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen	Rippolinger Str. 3	79713	Bad Säckingen	6
Kaufmännische Schulen Waldshut	Friedrichstr. 18	79761	Waldshut-Tiengen	7
Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen	Rippolinger Str. 1	79713	Bad Säckingen	8
Justus-von-Liebig Schule	Von-Kilian-Str. 5	79761	Waldshut-Tiengen	9
Rudolf-Graber-Schule	Werderstr. 20	79713	Bad Säckingen	10
Langensteinschule Tiengen	Wutachstr. 12	79761	Waldshut-Tiengen	11
Waldtorschule	Waldtorstr. 12	79761	Waldshut-Tiengen	12
Laufenschule Laufenburg	Schulstr. 1	79725	Laufenburg	13
Carl-Heinrich-Rösch-Schule Tiengen	Wutachstr. 14	79761	Waldshut-Tiengen	14
Wutachschule Tiengen	Sudetenstr. 13-15	79761	Waldshut-Tiengen	15
Dreiteilige Sporthalle Badmatte	Bergseestr. 25	79713	Bad Säckingen	16
Sporthalle am Chilbiplatz	Chilbiweg 9	79761	Waldshut-Tiengen	17
Landratsamt Waldshut	Kaiserstraße 110	79761	Waldshut-Tiengen	18
Verwaltungsgebäude Badenwerk	Gartenstraße 5-9	79761	Waldshut-Tiengen	19
Amt für Berufliche Eingliederung (Jobcenter)	Waldtorstr. 14	79761	Waldshut-Tiengen	20
Kreiswohngebäude Laufenburg	Schulstr. 2	79725	Laufenburg	21
Tiefgarage Landratsamt	Kaiserstraße 110	79761	Waldshut-Tiengen	22
Heimatmuseum Hüsli	Hüsli 1	79865	Grafenhausen	23
Ruine Küssaburg	Schloßbergstr. 10	79790	Küssaberg	24

0940 Gewerbeschule Bad Säckingen
Gebäudeunterhaltungsprogramm

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Umbau Chemiesaal	65.000 €	65.000 €	2014	abgeschlossen
Erneuerung Bodenbeläge Werkstattbereich	90.000 €		2015	1)
Erneuerung der Fenster Werkstattbereich	365.000 €	455.000 €	2015	2)
Decken- und Beleuchtungssanierung Werkstätten	180.000 €	180.000 €	2016	
Erneuerung der Fassade Hauptbau	500.000 €	500.000 €	2018	3)
Gesamtaufwand	1.200.000 €			

1) In den Metall- und Schreinerwerkstätten bestehen die Bodenbeläge aus Industrieparkett (Eichenholz), die im Laufe der Zeit durch die starke mechanische Inanspruchnahme im Unterrichtsbetrieb deutliche Abnutzungsspuren aufweisen. In einzelnen Bereichen sind die Beschädigungen des Industrieparketts so stark, dass ein Abschleifen und Neuversiegeln der Oberfläche nicht mehr möglich ist. Die Maßnahme wurde nach 2015 geschoben.

2) Der technische Zustand der Fenster des Werkstattbereichs hat sich in den letzten Jahren derart verschlechtert, so dass ein Austausch notwendig wird. Für die Fenstermechanik gibt es keine Ersatzteile mehr.

3) Nach dem Energiegutachten vom 16.12.2003 bedarf die Schule (als längerfristige Maßnahme) einer verbesserten Fassadendämmung. Der erste Schritt mit den im Jahre 2006 ausgetauschten Fenstern des Hauptgebäude ist hierzu bereits getan. Mittel- bis langfristig ist auch eine verbesserte Fassadendämmung notwendig. Im Hinblick auf die lange Amortisationszeit kommt eine verbesserte Fassadendämmung aber nur dann zum Tragen, wenn die Fassade erneuert werden müsste.

0941 Gewerbeschule Waldshut
Gebäudeunterhaltungsprogramm

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Innenrenovierung der Schule Neubauteil	125.000 €		2012	BA II (3. u. 2.OG) abgeschlossen
Brandschutzmaßnahmen BA II Neubau	300.000 €		2012	Auflage Brandschutz BA II abgeschl.
Erneuerung der Elektroinstallation (Neubau)	230.000 €	655.000 €	2012	siehe oben
Sanierung Flachdächer (Altbau)	260.000 €		2013	abgeschlossen
Brandschutzmaßnahmen	200.000 €		2013	BA III 1.OG abgeschlossen
Modernisierung naturwissenschaftl. Bereich	250.000 €		2013	Chemiesäle abgeschlossen
Erneuerung d. Unterverteilungen Neubau	190.000 €	900.000 €	2013	BAIII abgeschlossen
Erneuerung d. Unterverteilungen Neubau	250.000 €		2014	BA IV EG abgeschlossen
Modernisierung naturwissenschaftl. Bereich	250.000 €		2014	Physiksäle abgeschlossen
Brandschutzmaßnahmen	150.000 €	650.000 €	2014	BA IV EG abgeschlossen
Erneuerung Unterverteilungen Neubau	100.000 €		2015	BA V UG
Brandschutzmaßnahmen	150.000 €	250.000 €	2015	BA V UG
Decken- u.Beleuchtungssanierung Werkstätten	250.000 €	250.000 €	2016	
Errichtung einer Pausenhofüberdachung	100.000 €	100.000 €	2017	1)
Gesamtaufwand	2.805.000 €			

1) Bei Regenwetter haben die Schülerinnen und Schüler keine Möglichkeit sich in überdachten Hofbereichen aufzuhalten, sondern drängeln sich im Eingangsbereich auf den Treppenstufen. Nach den allg. Schulbauempfehlungen bedarf die Schule einer überdachten Pausenfläche von etwa 250 - 300 m² .

0942 Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Renovierung von Klassenräumen	50.000 €	50.000 €	2013	teilw. abgeschlossen
Renovierung von Klassenzimmern und Fluren	30.000 €	30.000 €	2014	2) teilweise abgeschlossen
Sanierung der Toiletten	40.000 €	40.000 €	2015	aus 2014
Renovierung von Klassenzimmern und Fluren	50.000 €	50.000 €	2016	
Fenstersanierung	350.000 €	350.000 €	2017	1)
Gesamtaufwand	520.000 €			

1) Die aus den siebziger Jahre stammenden Fenster entsprechen mit ihren Wärmedämmwerten nicht mehr den neuesten Anforderungen. Außerdem sind in den Fensterrahmen Lüftungsschlitze eingebaut, die zu erheblichen Wärmeverlusten in der Heizperiode beitragen.

2) Seit der Inbetriebnahme der Schule erfolgte keine Innenrenovierung.

0943 Kaufmännische Schule Waldshut
Gebäudeunterhaltungsprogramm

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Erneuerung der Unterverteilungen	130.000 €	130.000 €	2012	abgeschlossen
Erneuerung der Hauptverteilung	45.000 €	45.000 €	2013	abgeschlossen
Renovierung von Klassenräumen	30.000 €		2014	1)teilweise abgeschlossen
Erneuerung Zugangsbereich	45.000 €		2014	abgeschlossen
Umbau Biologiesaal	40.000 €	115.000 €	2014	abgeschlossen
Renovierung von Klassenräumen	30.000 €		2015	Fortsetzung aus 2014
Renovierung der Toiletten	45.000 €		2015	
Erneuerung Sportboden	76.000 €	266.000 €	2015	aus 2014
Gesamtaufwand	311.000 €			

1) Zahlreiche Klassenräume im Hauptgebäude stehen zur Renovierung an, einschließlich der Böden.

0944 Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Renovierung Klassenräume und Verw.-Bereich	35.000 €	35.000 €	2015	
Einrichtung einer Aula	300.000 €	300.000 €	2019	
Gesamtaufwand	335.000 €			

0945 Justus-von-Liebig-Schule Waldshut
Gebäudeunterhaltungsprogramm

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Schallschutzmaßnahmen in Klassenräumen	40.000 €	40.000 €	2015	1)
Schallschutzmaßnahmen in Klassenräumen	50.000 €	50.000 €	2016	
Gesamtaufwand	50.000 €			

1) Akustikmessungen ergaben, dass der Nachhall deutlich über dem zulässigen Grenzwert liegt. Die nackten Betonwände (thermische Massen) werden mit abgehängten Akustikdeckenpaneelen teilweise abgedeckt. Eine Beeinträchtigung der Passivhausfunktion erfolgt nicht.

0949 Rudolf-Graber-Schule Bad Säckingen
Gebäudeunterhaltungsprogramm

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Kostenanteil Fenstersanierung Anton-Leo-Schule	105.000 €	105.000 €	2014	
Innenrenovierung	150.000 €	150.000 €	2016	
Fenster- und Fassadensanierung	750.000 €	750.000 €	2017	
Gesamtaufwand	1.005.000 €			

0950 Langensteinschule Tiengen
Gebäudeunterhaltungsprogramm

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Umgestaltung Pausenhofgelände	500.000 €		2017	1)
Flachdachsanierung einschl. Dämmung	115.000 €	615.000 €	2017	2)
Gesamtaufwand	615.000 €			

1) Im Rahmen der Zusammenführung der Sonderschulen in Tiengen zu einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) sollen die Schulhöfe der Carl-Heinrich-Rösch-Schule (Sonderschule G) und der Langensteinschule (Förderschule) zusammengelegt und die Aufenthalts- und Spielbereiche neu gestaltet werden.

2) Flachdachbereiche weisen durch Überalterung und Materialermüdung immer neue Leckagen auf, die bisher provisorisch abgedichtet werden konnten. Eine umfassende Flachdachsanierung ist in den nächsten Jahren jedoch unumgänglich.

0951 Waldtorschule Waldshut
Gebäudeunterhaltungsprogramm

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Erneuerung von Unterverteilungen BA I	16.000 €	16.000 €	2012	abgeschlossen
Erneuerung von Unterverteilungen BA II	20.000 €	20.000 €	2013	abgeschlossen
Renovierung v. Klassenräumen incl. Beleuchtung	50.000 €	50.000 €	2014	abgeschlossen
Flachdachsanieerung und -dämmung	150.000 €	150.000 €	2017	1)
Fenster- und Fassadensanieerung	500.000 €	500.000 €	2018	2)
Gesamtaufwand	720.000 €			

1) Es gelten die zur Flachdachsanieerung der Langensteinschule gemachten Ausführungen

2) Die Auswirkungen der Inklusion und der demographischen Entwicklung auf die Schülerzahlen bleiben abzuwarten.

0952 Laufenschule Laufenburg
Gebäudeunterhaltungsprogramm

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Wämetechnische Verbesserung an Fassadenteilen	60.000 €	60.000 €	2014	1)
Fenster- und Fassadensanierung Neubau	500.000 €		2018	
Dachsanierung und Dämmung	80.000 €	580.000 €	2018	2)3)
Gesamtaufwand	640.000 €			

1) Die energetische Sanierungsmaßnahme mußte aus dem Förderprogramm "Konjunkturpaket" herausgenommen werden, weil die nach der EnEv 2009 vorgeschriebenen Dämmwerte nicht erreicht wurden. Fensterbrüstungen aus Holz des eingeschossigen Neubaus sind unzureichend gedämmt.

2) Mit zunehmendem Alter ist mit einer Undichtigkeit des Flachdaches zu rechnen. Die geplante Dachsanierung umfasst den Einbau eines wärmegeprägten Daches mit leichtem Gefälle.

3) Die Investitionen hängen von den Auswirkungen der Inklusion und der demographischen Entwicklung der Schülerzahlen ab, die für den Fortbestand der

0953 Carl-Heinrich-Rösch-Schule
Gebäudeunterhaltungsprogramm

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Fenster- und Fassadensanierung einschl. Dach (Neubau)	500.000 €	500.000 €	2017	
Gesamtaufwand	500.000 €			

0955 Schule für Körperbehinderte Tiengen / 2740 Sprachheilschule Tiengen
Gebäudeunterhaltungsprogramm

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Umgestaltung Pausenhofbereich	100.000 €	100.000 €	2014	BA I abgeschlossen
Umgestaltung Pausenhofbereich	100.000 €	100.000 €	2015	BA II
Fenster-u. Fassadensanierung	400.000 €	400.000 €	2018	
Gesamtaufwand	200.000 €			

0956 Dreiteilige Sporthalle Badmatte

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Sanierungskostenanteil	280.000 €	280.000 €	2015	Rate BA I 1)
Sanierungskostenanteil	280.000 €	280.000 €	2016	Rate BA II
Gesamtaufwand	560.000 €			

1) Die Stadt Bad Säckingen plant eine umfassende (energetische) Sanierung der Sporthalle Badmatte. Der Sanierungsaufwand wird auf 2.338.390 € geschätzt. Aufgrund vertraglicher Vereinbarung muss sich der Landkreis mit rund 24% an den Sanierungskosten beteiligen.

0957 Dreiteilige Sporthalle am Chilbiplatz Waldshut**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Sanierung Duschen/ Umkleideräume	100.000 €	100.000 €	2016	1)
Erneuerung Sporthallenboden	500.000 €	500.000 €	2018	2)
Gesamtaufwand	600.000 €			

1) Die Duschen und Umkleideräume weisen durch die hohe Frequentierung entsprechende Abnützungs- und Alterungsspuren auf. Hiervon sind hauptsächlich die Armaturen, Einrichtung und die gefliesten Bereiche betroffen.

2) Durch die starke mechanische Beanspruchung ist die Lebensdauer des Sportbodens begrenzt. Ein Austausch ist zu erwarten.

0901 Landratsamt Waldshut, Kaiserstraße 110**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Innenrenovation (Teppichböden,Malerarbeiten)	800.000 €		2013	BA I, Variante 4,Abschluss Dez.2013
Brandschutzmaßnahmen	100.000 €		2013	BA I, Abschluss Dez.2013
Ertüchtigung der Gebäudetechnik	75.000 €	975.000 €	2013	BA I abgeschlossen
Planungskosten Fassadensanierung incl. KT-Saal	45.000 €		2014	BA II
Innenrenovation (Teppichböden,Malerarbeiten)	950.000 €		2014	BA II
Brandschutzmaßnahmen	200.000 €	1.195.000 €	2014	BA II
Ertüchtigung der Gebäudetechnik	50.000 €		2015	BA II
Innenrenovation (KT-Bereich,KMZ,Cafeteria,Führungsstelle, Eingangsbereich, Windfanganlage)	1.850.000 €		2015	BA III
Flachdachsanierung u. Oberlichter KT-Bereich	150.000 €	2.050.000 €	2015	
Fassadensanierung incl. Fenster	900.000 €		2016	BA I
Flachdachsanierung	580.000 €		2016	BA I
Brandschutzmaßnahmen	225.000 €	1.705.000 €	2016	BA III
Fassadensanierung incl. Fenster	650.000 €		2017	BA II
Flachdachsanierung	250.000 €	900.000 €	2017	BA II
Fassadensanierung incl. Fenster	200.000 €	200.000 €	2018	BA II
Gesamtaufwand	7.025.000 €			

Die Mittelanträge für die Innen- und Aussensanierung des Verwaltungsgebäudes sind einer von Herrn Architekt Gerold Müller nach DIN 18205 erstellten Bedarfsplanung im Bauwesen entnommen. Die Kosten der Innenrenovierung nach Variante 4 mit 1,480 Millionen € beruhen auf einer Kostenberechnung nach DIN 276. Die Sanierungskosten der Gebäudehülle mit rund 5,3 Millionen € stellen einen Kostenrahmen dar, der als Orientierung für Planungen künftiger Haushaltsjahre dient.

Die baulichen Maßnahmen müssen wegen des enormen Sanierungsumfanges auf mehrere Jahresbauabschnitte aufgeteilt werden. Die Büroräume sind seit Bezug im Jahre 1984 nicht renoviert worden. Die sehr strapazierfähigen Teppichböden zeigen nach 30 Jahren intensiver Beanspruchung

deutliche Abnutzungsspuren. Die Innenrenovierung erfolgt geschoßweise beginnend mit dem Attikageschoß. Aufgrund von Brandschutzaufflagen muss hauptsächlich die Flucht- und Rettungswegesituation im und am Gebäude verbessert und eine vollflächige

0910 Verwaltungsgebäude Gartenstraße 5-9, Waldshut
Gebäudeunterhaltungsprogramm

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Brandschutzmaßnahmen	50.000 €	50.000 €	2014	Brandschutzauflagen abgeschlossen
Fenster- und Fassadensanierung	5.390.000 €		2018-2020	1)
Gesamtaufwand	5.440.000 €			

1) Grundlage der Kostenschätzung ist eine vom Architekturbüro Müller erstellte Gebäudeanalyse mit Sanierungskonzept. Die Sanierung umfasst sowohl die energetische Sanierung der Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach), als auch eine komplette Innensanierung des Gebäudes und der Gebäudetechnik. Bei einer möglichen Neubaulösung kommt die Sanierung nicht zum Tragen.

0911 Amt für Berufliche Eingliederung (Jobcenter)**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Brandschutzmaßnahmen	50.000 €	50.000 €	2014	Brandschutzauflagen abgeschlossen
Generalsanierung Hauptgebäude	8.580.000 €		2018-2020	1)

Gesamtaufwand 8.630.000 €

1) Das Hauptgebäude mit Anbau wird weiterhin provisorisch für die Aufgabenerfüllung des Landkreises genutzt. Falls mittelfristig ein Umzug in einen Neubau nicht erfolgt, ist eine Generalsanierung unabweisbar. Sie umfasst die komplette Erneuerung des Daches einschließlich des in der Substanz angegriffenen Dachstuhls, den Austausch der Fenster, eine Fassadendämmung, die Erneuerung der Heizsteuerung und den Einbau eines Fahrstuhls für barrierefreien Kundenzugang. Bei einer möglichen Neubaulösung kommt die Sanierung nicht zum Tragen.

L11330304 Kreiswohngebäude Schulstraße 2, Laufenburg
Gebäudeunterhaltungsprogramm

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Dachsanierung (Kostenanteil)	60.000 €	60.000 €	2014	aus 2013 1)
Gesamtaufwand	60.000 €			

1) Das Steildach aus der Bauzeit ist an verschiedenen Stellen marode und noch ungedämmt. Es soll eine vollständige Erneuerung der Dacheindeckung mit Dachisolierung durchgeführt werden.

0979 Tiefgarage**Gebäudeunterhaltungsprogramm**

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Sanierung Tiefgarage	1.300.000 €	1.300.000 €	2011-2012	abgeschlossen
Gesamtaufwand	1.300.000 €			

0970 Heimatmuseum Hüsli
Gebäudeunterhaltungsprogramm

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Erneuerung der Elektroinstallation	60.000 €	60.000,00 €	2013	abgeschlossen
Gesamtaufwand	60.000 €			

L11330310 Ruine Küssaburg
Gebäudeunterhaltungsprogramm

Art der Maßnahme	geschätzte Kosten	Jahressummen	Zeitraum	Erläuterungen
Mauerwerkssanierung	56.000 €	56.000,00 €	2014	
Freilegung Mauerwerk	50.000 €	50.000,00 €	2015	1)BA I
Mauerwerks- und Zugbrückensanierung	100.000 €	100.000 €	2016	BA II
Mauerwerkssanierung	50.000 €	50.000 €	2017	BA III
Gesamtaufwand	256.000 €			

1) Das Ruinenmauerwerk ist hauptsächlich auf den Mauerkronen an zahlreichen Stellen brüchig und muss instand gesetzt werden. Das genaue Schadensbild kann erst nach der Mauerwerksfreilegung (Efeu) beurteilt werden. Die über 30 Jahre alte Holzbrücke bedarf ebenfalls einer Sanierung, weil Witterungseinflüsse und Feuchtigkeit der Holzsubstanz erheblich zugesetzt haben. Für die Mauerwerkssanierung werden über den Küssaburgbund beim Landesdenkmalamt Freiburg und bei der Denkmalstiftung Baden-Württemberg Zuschussanträge gestellt. Bei den eingestellten Planansätzen handelt es sich um die Eigenanteile und Kosten, die ausserhalb des zuschussfähigen denkmalbedingten Mehraufwandes liegen.